

СОГЛАСОВАНО

**Первый заместитель генерального
директора – заместитель по научной
работе ФГУП «ВНИИФТРИ»**

 **А.Н. Щипунов**

«05»  2026 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

Твердомеры Бринелля SYNERCON В

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП 360-031-2026

**пгт. Менделеево
2026 г.**

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на твердомеры Бринелля SYNERCON B (далее - твердомеры), изготавливаемые компанией «Laizhou Weiyi Experimental Machinery Manufacture Co., Ltd», Китай, и устанавливает методы и средства первичной и периодической поверок.

1.2 Первичной поверке подлежат твердомеры до ввода их в эксплуатацию. Периодической поверке подлежат твердомеры, находящиеся в эксплуатации, на хранении и после ремонта.

1.3 При определении метрологических характеристик в рамках проводимой поверки обеспечивается прослеживаемость твердомеров к Государственному первичному эталону твердости по шкалам Бринелля ГЭТ 33-2020 в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений твердости по шкалам Бринелля, утвержденной приказом Росстандарта от 02.08.2022 № 1895.

1.4 Передача твердомеру чисел твердости по шкалам Бринелля осуществляется методом прямых измерений.

1.5 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в таблице 2.

Таблица 1 - Шкалы Бринелля, реализуемые в твердомерах

Шкала Бринелля	Испытательные нагрузки, Н	Диапазон измерений твердости HBW
HBW 2,5/31,25*	306,5	от 16 до 108
HBW 2,5/62,5	612,9	от 32 до 216
HBW 5/62,5	612,9	от 8 до 54
HBW 5/125	1226	от 16 до 108
HBW 2,5/187,5	1839	от 95 до 650
HBW 5/250	2452	от 32 до 216
HBW 10/250	2452	от 8 до 54
HBW 5/750	7355	от 95 до 650
HBW 10/100	980,7	от 5 до 21
HBW 10/500	4903	от 16 до 108
HBW 10/1000	9807	от 32 до 216
HBW 10/1500	14710	от 48 до 326
HBW 10/3000	29420	от 95 до 650
* Для модификации SYNERCON B3000AD		

Таблица 2 – Метрологические характеристики твердомеров по шкалам Бринелля

Обозначение шкал измерения твёрдости	Диапазон измерений твёрдости HBW				
	от 5 до 21 включ.	св. 21 до 75 включ.	св. 75 до 125 включ.	св. 125 до 163 включ.	св. 163 до 216 включ.
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности твердомеров HBW, ($\pm$)				
	Размах чисел твердости HBW				
HBW 10/100	0,8	-	-	-	-
	2,0				
HBW 5/62,5; HBW 10/250	0,6	2,3	-	-	-
	2,0	3,0			
HBW 2,5/31,25; HBW 5/125; HBW 10/500	0,6	2,3	3,8	-	-
	2,0	3,0	5,0		
HBW 2,5/62,5; HBW 5/250; HBW 10/1000; HBW 10/1500	-	2,3	3,8	4,9	6,5
		3,0	5,0	7,5	7,5
HBW 2,5/187,5; HBW 5/750; HBW10/3000	-	-	3,8	4,9	6,5
	-	-	5,0	7,5	7,5

Продолжение таблицы 2

Обозначение шкал измерения твёрдости	Диапазон измерений твёрдости HBW					
	св. 216 до 272 включ.	св. 272 до 326 включ.	св. 326 до 380 включ.	св. 380 до 450 включ.	св. 450 до 550 включ.	св. 550 до 650 включ.
	Пределы допускаемой абсолютной погрешности твердомеров HBW, ($\pm$)					
	Размах чисел твердости HBW					
HBW 10/1500	8,2	9,8	-	-	-	-
	8,2	9,8				
HBW 2,5/187,5; HBW 5/750; HBW 10/3000	8,2	9,8	11,4	13,5	16,5	19,5
	8,2	9,8	11,4	13,5	16,5	19,5

Примечание - метрологические характеристики действительны для 5 измерений

2 Перечень операций поверки

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень операций поверки

Наименование операций поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
1 Внешний осмотр твердомера	да	да	7
2 Подготовка к поверке и опробование твердомера	да	да	8

Продолжение таблицы 3

Наименование операций поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
3 Проверка программного обеспечения твердомера	да	да	9
4 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия твердомера метрологическим требованиям	да	да	10
4.1 Определение метрологических характеристик твердомера по шкалам Бринелля	да	да	10.1
5 Оформление результатов поверки	да	да	11

2.2 В случае получения отрицательного результата при проведении одной из операций поверку прекращают, а твердомер признают не прошедшим поверку.

2.3 Допускается проведение поверки по отдельным шкалам и поддиапазнам измерений твердости, которые используются при эксплуатации, по соответствующим пунктам настоящей методики поверки. Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах и свидетельстве о поверке на основании решения эксплуатирующей организации.

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха плюс 18 °С до плюс 28 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 80 %.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

4.1 К работе допускаются лица, имеющие среднее или высшее техническое образование и аттестованные в качестве поверителя в данной области измерений, обученные правилам техники безопасности и изучившие руководство по эксплуатации (далее - РЭ) твердомеров.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень средств поверки

Операция поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8.4 Определение отклонения показаний измерительного устройства твердомера	Мера длины штриховая, диапазон не менее (0-6) мм, пределы допускаемой абсолютной погрешности не более 1 мкм	Мера длины штриховая высокоточная МШВ-О (рег. № 60060-15)
п. 8.5 Определение относительного отклонения испытательных нагрузок от номинальных значений	Динамометры электронные переносные, в диапазоне от 300 Н до 30 кН, пределы допускаемой относительной погрешности не более 0,24 %	Динамометры электронные переносные АЦДС (рег. № 49465-12)
п. 10.1 Определение метрологических характеристик твердомера по шкалам Бринелля	Рабочие эталоны твердости 2-го разряда по шкалам Бринелля по ГПС для средств измерений твердости по шкалам Бринелля, приказ Росстандарта от 02.08.2022 № 1895, со значениями твердости: (100±25) HBW; (200±50) HBW; (400±50) HBW; (550±100) HBW; (40±10) HBW *	Меры твердости эталонные Бринелля МТБ-МЕТ (рег. № 31737-16)
*- для модификации SYNERCON B3000AD		

5.2 Допускается использовать аналогичные средства поверки, обеспечивающие измерение метрологических характеристик поверяемого твердомера с требуемой точностью.

5.3 Все применяемые средства поверки должны быть поверены или аттестованы в установленном порядке и иметь соответствующие записи в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

6 Требования по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены требования согласно приказу Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

7 Внешний осмотр твердомера

7.1. При проведении внешнего осмотра твердомера проверить:

- соответствие внешнего вида и комплектности требованиям нормативно-технической документации (РЭ и описанию типа);
- наличие маркировки, подтверждающей тип и серийный номер;
- отсутствие видимых дефектов и повреждений, препятствующих работе твердомера;
- целостность рабочей части наконечников (отсутствие рисок, коррозии и других дефектов).

7.2 Результат внешнего осмотра считать положительным, если выполняются все вышеперечисленные требования.

8 Подготовка к поверке и опробование твердомера

8.1 Перед проведением поверки необходимо привести в рабочее состояние средства поверки в соответствии с указаниями, изложенными в их эксплуатационной документации.

8.2 Проверить состояние рабочей части наконечника. Поверхность рабочей части наконечника должна быть чистой и обезжиренной.

8.3 Провести опробование твердомера в соответствии с главой 9 РЭ.

Результат опробования считать положительным, если на дисплее отобразилась полная информация об измерении.

8.4 Определение отклонения показаний измерительного устройства твердомера.

8.4.1 Отклонение показаний измерительного устройства проводить при помощи меры длины штриховой.

Измерения проводить в интервалах: (0-1) мм; (1-2) мм; (2-3) мм; (3-4) мм; (4-5) мм; (5-6) мм; (0-6) мм.

8.4.2 Установить меру длины на рабочий стол измерительного устройства твердомера так, чтобы деления шкалы меры длины оказались между горизонтальными маркерами измерительного устройства.

8.4.3 Определить отклонение показаний измерительного устройства ΔL по формуле (1):

$$\Delta L = L - L_0, \quad (1)$$

где L – значение длины интервала по показаниям измерительного устройства твердомера;

L_0 – номинальное значение интервала шкалы меры длины.

8.4.4 Повторить операции пп. 8.4.1-8.4.3 настоящей методики поверки, установив меру длины штриховую на рабочий столик твердомера так, чтобы деления шкалы меры штриховой оказались между вертикальными маркерами измерительного устройства.

8.4.5 Повторить пп. 8.4.1-8.4.4 для каждого объектива, входящего в состав измерительного устройства твердомера. Для объективов с рабочим полем меньше 6 мм измерения проводить на максимальном количестве миллиметровых интервалов.

8.4.6 Результат поверки по данному пункту считать положительным, если значения отклонения показаний измерительного устройства находятся в пределах $\pm 0,01$ мм на одно миллиметровое деление шкалы и $\pm 0,02$ мм на всю длину шкалы.

8.5 Определение относительного отклонения испытательных нагрузок от номинальных значений.

8.5.1 Все используемые в твердомере испытательные нагрузки, указанные в таблице 1, должны быть измерены с помощью динамометров. Должны быть выполнены по три измерения для каждой испытательной нагрузки.

8.5.2 Определить относительное отклонение δ , %, прикладываемой испытательной нагрузки по формуле (2):

$$\delta = ((F_{\text{изм}} - F_0) / F_0) \cdot 100, \quad (2)$$

где $F_{\text{изм}}$ – значение испытательной нагрузки, измеренной динамометром;

F_0 – номинальное значение испытательной нагрузки.

8.5.3 Результат поверки по данному пункту считать положительным, если значение относительного отклонения каждой измеренной нагрузки находится в пределах ± 1 %.

9 Проверка программного обеспечения твердомера

9.1 Проверку программного обеспечения (далее - ПО) твердомера (идентификацию) проводить следующим образом:

- для твердомеров, не оснащенных персональным компьютером (ПК) идентификацию ПО не проводить;

- для твердомеров, оснащенных ПК:

- включить твердомер и ПК, запустить ПО;
- ПО и номер версии будут доступны в меню ПО, установленном на ПК.

9.2 Результат проверки по данному пункту считать положительным, если идентификационные данные ПО соответствуют данным, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	Hardness Tester*	SYNERCON*
Идентификационное наименование ПО	Hardness Tester*	SYNERCON*
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже v 1.0	не ниже v. 1.0.1
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	-	-
* В соответствии с заказом		

10 Определение метрологических характеристик и подтверждение соответствия твердомера метрологическим требованиям

10.1 Определение метрологических характеристик твердомера по шкалам Бринелля

Определение метрологических характеристик твердомера по шкалам Бринелля состоит из определения абсолютной погрешности и размаха показаний по шкалам Бринелля.

10.1.1 Поверку твердомеров SYNERCON B3000A, SYNERCON B3000BD выполнять при следующих нагрузках: 612,9 Н (шкала HBW 2,5/62,5); 1839 Н (шкала HBW 2,5/187,5); 2452 Н (шкала HBW 5/250); 7355 Н (шкала HBW 5/750); 9807 Н (шкала HBW 10/1000); 29420 Н (шкала HBW 10/3000).

10.1.2 Поверку твердомеров SYNERCON B3000AD выполнять при следующих нагрузках: 306,5 Н (шкала HBW 2,5/31,25); 612,9 Н (шкала HBW 2,5/62,5); 1839 Н (шкала HBW 2,5/187,5); 2452 Н (шкала HBW 5/250); 7355 Н (шкала HBW 5/750); 9807 Н (шкала HBW 10/1000); 29420 Н (шкала HBW 10/3000).

10.1.3 Меры твердости выбирать в соответствии с таблицей 6.

Примечание - В случае, если не все нагрузки, указанные в пп. 10.1.1 - 10.1.2, реализуются в твердомере, допускается поверка по мерам твердости при других прикладываемых нагрузках. Поверка должна быть проведена не менее чем по пяти шкалам твердости с разными нагрузками, при этом должен быть задействован каждый используемый наконечник.

Таблица 6

Обозначение шкалы твердости	Значение твердости меры HBW	Количество мер, используемых для поверки, шт.
HBW 2,5/31,25	(40±10) HBW	1
HBW 2,5/62,5	(100±25) HBW	1
HBW 2,5/187,5	(200±50) HBW; (400±50) HBW; (550±100) HBW	3
HBW 5/62,5	(40±10) HBW	1
HBW 5/125	(40±10) HBW или (100±25) HBW	1
HBW 5/250	(100±25) HBW	1
HBW 10/250	(40±10) HBW	1
HBW 5/750	(200±50) HBW; (400±50) HBW; (550±100) HBW	3
HBW 10/500	(40±10) HBW или (100±25) HBW	1
HBW 10/1000	(100±25) HBW	1
HBW 10/1500	(100±25) HBW	1
HBW 10/3000	(200±50) HBW; (400±50) HBW; (550±100) HBW	3
Если в твердомере реализуются не более 5 шкал, то поверяется каждая шкала		

10.1.4 Измерения твердости проводить при той же нагрузке, для которой присвоено значение эталонной меры.

На эталонную меру твердости (п. 5.1) нанести пять отпечатков, располагая их равномерно по всей поверхности меры. Определить медиану 5-ти измерений H_m .

10.1.5 Вычислить абсолютную погрешность твердомера по формуле (3).

$$\Delta = H_m - H_n, \quad (3)$$

где H_m – значение медианы меры твердости, определенное по результатам пяти измерений твердомера;

H_n – приписанное значение меры твердости, присвоенное ей поверяющей организацией по результатам последней поверки.

10.1.6 Вычислить размах показаний твердомера R по формуле (4):

$$R = R_{\max} - R_{\min}, \quad (4)$$

где $R_{\max}$ – максимальное значение твердости, полученное по результатам пяти измерений твердомера;

$R_{\min}$ – минимальное значение твердости, полученное по результатам пяти измерений твердомера.

10.1.7 Результаты поверки твердомера считать положительными, если значения абсолютной погрешности и размаха показаний твердомера находятся в допускаемых пределах, указанных в таблице 2.

11 Оформление результатов поверки

11.1 Результаты поверки занести в протокол произвольной формы.

11.2 Результаты поверки твердомера подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности, оформленное в соответствии с действующими нормативными документами.

11.3 По заявлению владельца твердомера или лица, представившего его на поверку, на средство измерений выдается свидетельство о поверке средства измерений или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

11.4 Нанесение знака поверки на твердомер не предусмотрено.

11.5 В случае, если поверка была проведена по отдельным шкалам и поддиапазнам измерений твердости, в свидетельстве о поверке делается соответствующая запись.

Начальник НИО-3 ФГУП «ВНИИФТРИ»



Н.А. Назаров

Начальник лаборатории 360 НИО-3
ФГУП «ВНИИФТРИ»



А.Э. Асланян