



Государственная поверочная схема для контактных термометров в диапазоне температуры ниже 273,16 К (0,01 °С)



Государственная поверочная схема для контактных термометров в диапазоне температуры от 0 °C (273,15 К) и выше



Государственная поверочная схема для неконтактных (радиационных) термометров

