


Приложение А


Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

Часть 1. Государственная поверочная схема для контактных термометров в диапазоне температуры от 0,3 до 273,16 К (от минус 272,85 до 0,01 °С)



Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

Часть 2. Государственная поверочная схема для контактных термометров в диапазоне температуры от 0 до 2500 °C (от 273,15 до 2773,15 K)



[illegible]